

プレス機械作業主任者技能講習 時間割

日程	講習科目	時間	時間割	
第1日	プレス機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識	60分	9:00~10:00	
		休憩(5分)	10:00~10:05	
		60分	10:05~11:05	
		休憩(5分)	11:05~11:10	
		60分	11:10~12:10	
		昼食(50分)	12:10~13:00	
		プレス機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識	60分	13:00~14:00
			休憩(5分)	14:00~14:05
	60分		14:05~15:05	
	プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識	休憩(5分)	15:05~15:10	
		60分	15:10~16:10	
		休憩(5分)	16:10~16:15	
		60分	16:15~17:15	
		休憩(5分)	17:15~17:20	
60分		17:20~18:20		
第2日	プレス作業の方法に関する知識	60分	9:00~10:00	
		休憩(5分)	10:00~10:05	
		60分	10:05~11:05	
		休憩(5分)	11:05~11:10	
		60分	11:10~12:10	
		昼食(50分)	12:10~13:00	
		プレス作業の方法に関する知識	60分	13:00~14:00
			休憩(5分)	14:00~14:05
	60分		14:05~15:05	
	関係法令	休憩(5分)	15:05~15:10	
		60分	15:10~16:10	
		休憩(5分)	16:10~16:15	
		60分	16:15~17:15	
		休憩(5分)	17:15~17:20	
学科修了試験	60分	17:20~18:20		
講習時間合計		15時間		
時間合計		16時間		

- 備考
- ・時間割は、講師その他の都合で変更する場合もある。
  - ・講習開始、終了時間は、会場の利用時間により変更する場合もある。